

試験結果報告書

大日化成株式会社 殿

〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号

財団法人 日本塗料検査協会
西支部



No. 066736

報告日：平成19年 3月15日

		判定	支部長
品名	ビッグサン GRG工法 プライマー：ビッグサンPTC 防水層：ビッグサンコートSC-300/ビッグサン パウダーR-300 保護層：ビッグサンコートSC-400/ビッグサン パウダーG-400	試料受付日	平成19年 1月12日
		試料採取日	平成 年 月 日
		試料採取場所	送付
製造者名	大日化成株式会社	試料数量	塗装片 1組
試験項目	成績	規 格	
		厚生省令第15号第1条17.ハ水道施設の技術的基準を定める省令及び厚生労働省令第5号による。 (別表第2)	
カドミウム及びその化合物	検出されない(定量下限値0.001以下)	カドミウムの量に関して0.001 mg/L以下であること。	
水銀及びその化合物	検出されない(定量下限値0.00005以下)	水銀の量に関して0.00005 mg/L以下であること。	
セレン及びその化合物	検出されない(定量下限値0.001以下)	セレンの量に関して0.001 mg/L以下であること。	
鉛及びその化合物	検出されない(定量下限値0.001以下)	鉛の量に関して0.001 mg/L以下であること。	
ヒ素及びその化合物	検出されない(定量下限値0.001以下)	ヒ素の量に関して0.001 mg/L以下であること。	
六価クロム化合物	検出されない(定量下限値0.005以下)	六価クロムの量に関して0.005 mg/L以下であること。	
シアン化物イオン及び塩化シアン	検出されない(定量下限値0.001以下)	シアンの量に関して0.001 mg/L以下であること。	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.01	1.0 mg/L以下であること。	
フッ素及びその化合物	検出されない(定量下限値0.08以下)	フッ素の量に関して0.08 mg/L以下であること。	
ホウ素及びその化合物	検出されない(定量下限値0.1以下)	ホウ素の量に関して0.1 mg/L以下であること。	
四塩化炭素	検出されない(定量下限値0.0002以下)	0.0002 mg/L以下であること。	
1・4-ジオキサン	検出されない(定量下限値0.005以下)	0.005 mg/L以下であること。	
1・2-ジクロロエタン	検出されない(定量下限値0.0004以下)	0.0004 mg/L以下であること。	
1・1-ジクロロエチレン	検出されない(定量下限値0.002以下)	0.002 mg/L以下であること。	
シス-1・2-ジクロロエチレン	検出されない(定量下限値0.004以下)	0.004 mg/L以下であること。	
ジクロロメタン	検出されない(定量下限値0.002以下)	0.002 mg/L以下であること。	
テトラクロロエチレン	検出されない(定量下限値0.001以下)	0.001 mg/L以下であること。	
1・1・2-トリクロロエタン	検出されない(定量下限値0.0006以下)	0.0006 mg/L以下であること。	